

# Show Hi

Privremeni zaštitni premaz za metalne površine

Ostavlja mekani, neljepljivi film za zaštitu površina



- Bez kloriranih otapala
- Dobra fleksibilnost bez pucanja
- Štiti od hrđe i korozije
- Izvrsno istiskivanje vode/vlage
- Jednostavan za nanošenje i uklanjanje
- Otporan na kiseline i lužine
- Nemastan

## PROBLEM

Teške mukotrpne primjene

## RJEŠENJE

SHOW HI ima nisku viskoznost, omogućuje uranjanje, nanošenje raspršivačem ili kistom; jednostavan za nanošenje.

Privremeni zaštitni premazi koji ne traju dugo

SHOW HI je privremeni zaštitni premaz za unutrašnju i vanjsku upotrebu: traje do 18 mjeseci u zatvorenim prostorima odnosno 9 mjeseci na otvorenim prostorima (ovisno o namjeni i uvjetima).

Izgredbane površine

SHOW HI nakon sušenja ostavlja neljepljivi film koji pruža zaštitu od ogrebotina, posebno kada su dijelovi složeni jedan na drugoga. Može se koristiti za zaštitu izloženih metalnih površina, alata, komponenti, opreme na otvorenom itd.

Opasnost od korozije na metalnim površinama

SHOW HI sadrži posebne aditive koji istiskuju vodu, smanjujući rizik od neposredne hrđe i korozije.

# Show Hi

Privremeni zaštitni premaz za metalne površine

## TIPIČNA PORUČJA PRIMJENE:

Istiskuje vlagu i štiti većinu metala u industrijskim područjima kako što su :

- Tvornice
- Strojarske radionice
- Auto radionice
- Zemljani radovi
- Farme
- Skladišna dvorišta
- Garaže
- Vrtlarski centri

Svugdje gdje je potreba privremena zaštita od korozije prilikom transporta, skladištenja, itd.



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Boja	Smeđa
Miris	Trešnja
Gustoća pri 15.6 °C	0.82
Plamište °C	45
Korozija bakra pri 50 °C, uronjen 48 sati	1a
Točka tečenja stinište °C	- < -30

## UPUTE

1. Za hladnog vremena ili nakon duljeg skladištenja, prije korištenja temeljito promiješati kako bi se postigla potpuno homogena smjesa.
2. PRIJE UPORABE DOBRO PROTRESTI.
3. Prije nanošenja ukloniti svu labavu prljavštinu i hrđu.
4. Ukloniti vodu s površina i ako je potrebno i odmastiti.
5. Nanijeti na metalne površine raspršivačem, kistom ili uranjanjem.
6. U potpunosti prekriti površinu tokom nanošenja i ostaviti da se osuši. Po želji ukloniti kvalitetnim odmašćivačem na bazi otapala (Solvo Kleen).

\*Prije korištenja obavezno pročitati naljepnicu za upute i mjere opreza.

NAPOMENA:  
ČUVATI OD SMRZAVANJA.

